

11.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Φωτογραφική Τεκμηρίωση



Φωτογραφία 1: Ξερολιθιά στο ΒΑ όριο της έκτασης



Φωτογραφία 2: Άποψη της έκτασης (Γεωτεμάχιο 1) από το βόριο όριο προς ΝΑ



Φωτογραφία 3: Άποψη της έκτασης (Γεωτεμάχιο 2) από το βόριο όριο προς Δ-ΒΔ. Διακρίνεται η ξερολιθιά μεταξύ των Γεωτεμαχίων1 και 2 και η ξερολιθιά στο βόριο άκρο της έκτασης



Φωτογραφία 4: Άποψη της έκτασης (Γεωτεμάχιο 1) και βραχώδεις εξάρσεις στο βόριο όριο προς ΝΑ



Φωτογραφία 5: Ύψωμα και βραχώδης σχηματισμός εντός του Γεωτεμαχίου 2, φορά προς ΝΔ



Φωτογραφία 6: Άποψη από το μέσο του Γεωτεμαχίου 2 προς Ν



Φωτογραφία 7: Άποψη από ΒΔ μέρος Γεωτεμαχίου 2 προς Β (δουλεία)



Φωτογραφία 8: Λήψη από βραχώδεις εξάρσεις στο ΒΔ μέρος του Γεωτεμαχίου 2 προς ΒΔ (διακρίνεται μέρος του οικισμού Άνω Μεράς)



Φωτογραφία 9: Λήψη από δυτικό όριο Γεωτεμαχίου 2 προς Ν-ΝΔ (Καλό Λιβάδι)



Φωτογραφία 10: Υφιστάμενες πεζούλες στο νότιο μέρος του Γεωτεμαχίου 2, προς Ν-ΝΑ



Φωτογραφία 11: Βραχώδεις εξάρσεις στο ΝΑ μέρος του Γεωτεμαχίου 2, φορά προς Ν-ΝΔ



Φωτογραφία 12: Υφιστάμενος ιδιωτικός χωματόδρομος και βραχώδεις εξάρσεις στο νότιο τμήμα του Γεωτεμαχίου 1, φορά προς Β-ΒΑ



Φωτογραφία 13: Υφιστάμενο υδατόρεμα και ξερολιθιά μεταξύ των Γεωτεμαχίων 1 και 3, φορά προς Ν-ΝΔ



Φωτογραφία 14: Υφιστάμενη υδατόρεμα και ξερολιθιά μεταξύ των Γεωτεμαχίων 1 και 3, φορά προς Β-ΒΑ

